

SSI

- Catégorie A sans temporisation
- CMSI : inutile mais installé
- DAI linéaires désactivés en continu (SALLE DIFF)
- Aucune automatisation de déclenchement de DAS
- Code Niveau 2 : 2222

Zone de détection	Zone de désenfumage	Local
ZDA 02		Salle de DIFF
ZDA 09	ZF 06	Cuisines

Déclenchement d'alarme incendie

Surtout pas de panique. Evacuez et faites évacuez votre local :

- en prenant bien soin de fermer le porte
- et de ne laisser personne derrière vous
- invitez le public à se rendre dans le Patio Extérieur

Contactez le SSIAP présent sur le site et le directeur technique.

Si vous êtes seul·e, rendez-vous au niveau du local SSI afin d'identifier la zone qui a été sensibilisée (pour l'indiquer au directeur technique)



Appuyez sur **Arrêt signal sonore** (ce qui ne stopera pas l'alarme générale qui durera 5min)



La zone sensibilisée s'affiche sur l'écran de l'ECS.

Revision #24

Created 1 August 2024 08:49:41 by Nassim

Updated 22 October 2024 13:47:34 by Marty