

STUDIOS

HORAIRES

OUVERTURE

FERMETURE

PROBLEMATIQUES

Studio 1

Code du travail + ERP X

- Chauffage (condensation)
- Dégagement occulté par pendrillon
- Calcul des effectifs

Studio 2

Code du travail + ERP X

- Chauffage (condensation)
- Dégagement occulté par pendrillon → prévoir système opacifiant différent
- Pas-de-porte à refaire
- Calcul des effectifs difficile (EFM souvent dépassé) → impossibilité pour l'accueil de contrôler

Studio 3 (Esacto Lido)

Code du travail + ERP X

- Chauffage (condensation)

- Dégagement occulté par pendrillon
- Calcul des effectifs

Revision #10

Created 26 July 2024 10:01:38 by Nassim

Updated 22 October 2024 14:24:34 by Marty